

Nama Inspektori : Raja Miftah Ariawan
No. Telp : 087788889999
Tanggal Inpeksi : 30 Februari 2099
Lokasi Inspeksi : Halim Perdana Kusuma

Nama Customer : Bpk. Alfian Dhita
No. Telp : 086677778888
Jenis & Tahun Kendaraan : Suzuki IGNIS GX 1.2 AGS A/T 2020
Jarak Tempuh KM mobil : 99.999 Km

RANGKA DAN CHASIS		
Items	Kondisi	Catatan
Bulkhead Atas		Sudah pernah repair
Bulkhead Tengah		
Bulkhead Bawah		
Strut Tower Kanan		
Strut Tower Kiri		
Upron Kanan		
Upron Kiri		
Pilar A Kanan & Kiri		
Pilar B Kanan & Kiri		
Pilar C Kanan & Kiri		

MESIN DAN TRANSMISI		
Items	Kondisi	Catatan
Mesin		Ruang dalam mesin sedikit berkerak
Oli Mesin		Oli mesin perlu diganti
Transmisi		
Kopling		
StarterAwal & Indikator IC		
Aki		Good battery
Atenator (Pengisian Aki)		Normal charging
Master Rem & Minyak Rem		
Radiator		
Air Condisioner		AC dingin 6°C
Hasil Scanner OBD2		Aman no fault

EKSTERIOR/BODY		
Items	Kondisi	Catatan
Bumper Depan		Repaint tipis rapih
Bumper Belakang		Repaint tipis rapih
Lampu Depan		
Stop Lamp/Lampu belakang		
Kap Mesin		Repaint rapih dan dempul tebal 0,69mm
Roof & Spoiler		
Pintu Bagasi		
Fender Depan Kanan		
Pintu Depan Kanan		
Pintu Belakang Kanan		
Fender Belakang Kanan		
Quarter Fender Kanan		
Fender Depan Kiri		
Pintu Depan Kiri		
Pintu Belakang Kiri		
Fender Belakang Kiri		
Quarter Fender Kiri		
Spion Kanan & Kiri		Sedikit Baret
Kaca Mobil Keseluruhan		

KAKI-KAKI & BAN		
Items	Kondisi	Catatan
Rack Steer		
Power Steering		
Link Stabilizer		Rembes dan oblok
Ball Joint		
Long Tierod		
Drive Shaft/Ass roda		
Rem/Brake & Disk Brake		
Suspensi		
Tahun Ban dan Ketebalan		Ban depan kanan kondisi 90% thn 2023
		Ban depan kiri kondisi 90% thn 2023
		Ban belakang kanan kondisi 90% thn 2023
		Ban belakang kiri kondisi 90% thn 2023
Ban Cadangan/Ban Serep		Ban cadangan kondisi 99% thn 2020 (belum pernah turun)
Velg		

INTERIOR & FUNGSI FITUR		
Items	Kondisi	Catatan
Dashboard		
Headunit		
Steer		
Doortrim		
Door Locks		
Power Windows		
Electric/Retrack Spion		
Plafon		Sedikit kotor
Sun Roof/Moon Roof		
Jok		
Karpet		Sedikit kotor
Pedal Gas, Rem, dan Kopling		Tuas rem dan gas sedikit terkikis
Tuas Persneling		
Tuas Rem Tangan		

KELENGKAPAN DOKUMEN KENDARAAN & TOOLS		
Items	Kondisi	Catatan
STNK		Pajak hidup sampai bulan 13 2099
BPKB		Atas nama pribadi tangan ke 3 (tiga)
Faktur		
SPH		(Atas nama pribadi)
Sertifikat/Cukai		
Kunci Cadangan		
Buku Service		
Buku Manual		
Rambu Segi 3		
Kunci-Kunci/Tools		
Dongkrak		



GRADE HASIL PENILAIAN		
Kriteria Penilaian	GRADE	B
 Baik (8-10)		
 Perlu diperhatikan (5-7)		
 Segera ditangani (1-4)		
 Fitur tidak tersedia/TR		

TABRAK	BANJIR
● BEKAS TABRAK RINGAN	● BEBAS BANJIR

CATATAN DAN KESIMPULAN INSPECTOR

Catatan dan Kesimpulan

- | |
|--|
| -Mesin perlu tune up perawatan berkala |
| -Link stabilizer perlu ganti |
| -Interior perlu disalon |
| -OBD2 scanner aman no fault |

Estimasi Biaya Perbaikan dan Perawatan Berkala

- | |
|---|
| -Service tune up dan ganti oli berkala Rp 2jt est |
| -Link Stabilizer Rp 600rb est |
| -Salon dan poles Rp 1jt est |

*Laporan inspeksi ini merupakan hasil dari pemeriksaan kendaraan sesuai dengan kondisinya dan apa adanya, jika customer sudah membaca hasil report ini maka customer dinyatakan telah menyetujui dengan hasil report serta syarat dan ketentuan yang berlaku di KINGSPECTOR.COM

*Hasil laporan inspeksi ini valid berdasarkan kondisi kendaraan yang dicek oleh inspector pada tanggal inspeksi dengan menggunakan alat inspeksi secara lengkap. Dan sehubungan kendaraan yang dicek adalah kendaraan bekas (second), maka apabila ditemukan atau terjadi kerusakan pada kendaraan diluar dari tanggal inspeksi, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab KINGSPECTOR.COM